



KANCELARIA RZECZOZNAWCÓW MOTORYZACYJNYCH I MAJĄTKOWYCH s.c.

02-830 WARSZAWA UL. RUMBY 31/4, TEL. 22 - 644 11 57; NIP 951 19 21 639



Rzecznawca Samochodowy mgr inż. Jerzy Pomorski
tel. 601272105; e-mail: rzecznawca_pomorski@poczta.onet.pl
Stowarzyszenie Rzecznawców Motoryzacyjnych i Maszynowych
oraz Biegłych POLEKSMT w Katowicach
Członek Wspierający Polskiego Związku Motorowego

Rzecznawca Majątkowy mgr Małgorzata Ryteł
tel. 603 920 237; e-mail: rytel_małgorzata@op.pl
Warszawskie Stowarzyszenie Rzecznawców Majątkowych
Członek Polskiej Federacji Stowarzyszeń
Rzecznawców Majątkowych

Nr 536/1/2017

Data 05. STY 2017

OPINIA Nr: WI8802W

z 2017/01/05

Rzecznawca : mgr inż. Jerzy Pomorski

Zleceniodawca: Fundacja Rozwoju Systemu Edukacji

Adres: ul Mokotowska 43, 00-551 Warszawa

Zadanie: określenie wartości pojazdu

DANE IDENTYFIKACYJNE POJAZDU

Dane: [O] I-2017

Marka: MAZDA	Model pojazdu: 6 - 2.0 MR`10	
Wersja: Kirei	Nr rejestracyjny: WI8802W	Rok prod.: 2011
Rodzaj pojazdu: Samochód osobowy		

Nr INFO-EKSPERT	021-00737
Nr identyfikacyjny (VIN)	JMZGHA4E601477288
Data pierwszej rejestracji	2011/10/03
Wskazanie drogomierza	138346 km
Okres eksploatacji pojazdu (11/10/03-17/01/03)	63 mies.
Oznaczenie typu	GH
Dop. masa całkow.	1955 kg
Rodzaj nadwozia	liftback 5 drzwiowy
Rodzaj silnika	z zapłonem iskrowym (wtrysk)
Pojemność / Moc silnika	1999 ccm / 114kW (155KM)
Liczba cylindrów / Układ cylindrów / Liczba zaworów	4 / rzędowy / 16
Rodzaj skrzyni biegów	manualna
Rodzaj napędu	przedni (4x2)

WYPOSAŻENIE DODATKOWE

L.p	Nazwa elementu wyposażenia	Wartość [PLN]
1	+komplet kół letnich 17"	1 903

OPIS ZAMONTOWANEGO W POJEŹDZIE OGUMIENIA

Koło	Marka, typ	Bieżnik	Zużycie [%]
Przednie lewe:	MICHELIN 205/60 R16 92H	ALPIN A4 TL MO/*	30
Przednie prawe:	MICHELIN 205/60 R16 92H	ALPIN A4 TL MO/*	30
Tylne lewe:	MICHELIN 205/60 R16 92H	ALPIN A4 TL MO/*	30
Tylne prawe:	MICHELIN 205/60 R16 92H	ALPIN A4 TL MO/*	30

STAN TECHNICZNY POJAZDU


Ogłędzin dokonano na parkingu w ograniczonych warunkach.

Silnik:

-widocznych wad i usterek nie stwierdzono

Podwozie:

-widocznych wad i usterek nie stwierdzono.



Nadwozie:

-tył pojazdu po naprawie powypadkowej.

Grubość powłoki lakierowej pomierzono przyrządem Salutron D3(podano w mm):

-pokrywa silnika	-0,097
-pokrywa bagażnika	-0,119
-błotnik przedni lewy	-0,091
-błotnik przedni prawy	-0,083
-drzwi przednie lewe	-0,093
-drzwi przednie prawe	-0,133
-drzwi tylne lewe	-0,080
-drzwi tylne prawe	-0,115
-błotnik tylny lewy	-0,087
-błotnik tylny prawy	-0,082
-dach	-0,072

-Wykonawca wyceny nie bierze odpowiedzialności za wady ukryte i prawne przedmiotu wyceny.

-Wycena wartości nie stanowi ekspertyzy technicznej przedmiotu wyceny.

Na wyposażeniu komplet kół letnich z tarczami aluminiowymi 17".

KOREKTY

WARTOŚĆ BAZOWA BRUTTO (68 mies.)	43 100 PLN
KOREKTA ZA WYPOSAŻENIE DODATKOWE	1 903 PLN
KOREKTA ZA PIERWSZĄ REJESTRACJĘ	1 691 PLN
KOREKTA ZA PRZEBIEG	- 2 753 PLN
KOREKTA ZA OGUMIENIE	409 PLN
KOREKTY RÓŻNE	- 8 348 PLN

W tym:	[%]	Wartość
Zadana szacunkowa korekta z tytułu wcześniejszych napraw	-4,0	-1 757
Szczególny charakter eksploatacji	-5,0	-2 197
Regionalna sytuacja rynkowa	-10,0	-4 394

Wartość rynkowa brutto wyżej zidentyfikowanego pojazdu, określona na dzień 3 stycznia 2017 roku wynosi:

36000 PLN

(słownie: trzydzieści sześć tysięcy złotych)

w tym VAT (23,0%) 6731,71 PLN

Wartość określono na podstawie:

- notowań wartości rynkowych z katalogu "Pojazdy Samochodowe - Wartości Rynkowe I-2017" zaakceptowanych przez wykonawcę opinii,
- korekt mających wpływ na wartość pojazdu.

KANCELARIA RZECZOZNAWCÓW
MOTORYZACYJNYCH I MAJĄTKOWYCH s.c.
02-830 Warszawa, ul. Rumby 31 m. 4
tel. 22 644 11 57
NIP: 951-19-21-639, REGON: 04975245

